

INFORME



LICENCIA DE TRANSITO No. 09- 17013 4587705						
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE: E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA						
IDENTIFICACION	TIPO	C.C.	NIT	X	C.E.	OTRO
No. 8908015172						
DIRECCION Ora 2 2-49						
CIUDAD Pácora Cis.			TELEFONO 8670193			
ULTIMO TRAMITE CAMBIO DE MOTOR			ORGANISMO DE TRANSITO AGUADAS CDS.			
LIMITACION A LA PROPIEDAD						
FECHA DE EXPEDICION						
DIA 03	MES 09	AÑO 2009				
 NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE SELLO DE LA OFICINA DE TRANSITO						

REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE DIRECCION GENERAL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR				LICENCIA DE TRANSITO No. 4587705		
PLACA UNICA OUE-536	MARCA TOYOTA	LINEA FZJ75	CILINDRAJE 4500	POTENCIA 1977	MODELO	
CLASE DE VEHICULO CAMPERO			COLOR(ES) BLANCO Y ROJO			
SERVICIO OFICIAL		CARROCERIA TIPO AMBULANCIA		No. DE PUERTAS		
NUMERO DE MOTOR 1189928		R	NUMERO DE SERIE FZJ750034446		R	
NUMERO DE CHASIS FZJ750034446		R	CAP. TON. / PASAJES 5	PESO BRUTO VEHICULAR		
DISTANCIA ENTRE EJES		VOLADIZO POSTERIOR		No. EJES		
ANCHO(m.)		ALTO(m.)		LARGO(m.)		
ACTA D MANIFIESTO	DL/CN	IMP/RTC	NUMERO 31835	CIUDAD ENVIGADO	DIA 28	MES 11
AÑO 1996						
EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA EL ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y SIMILARES						

1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa OUE536, del organismo de tránsito del municipio de Aguadas Caldas.

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito **10000627087** aparece como propietario del bien la E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora del vehículo de placas OUE536. Sin prenda.

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

1.3.1 Aspectos Generales PLACA	OUE -536
MARCA	TOYOTA
LÍNEA	FZJ 75
MODELO	1997
CLASE VEHÍCULO	CAMPERO
COLOR	BLANCO Y ROJO
SERVICIO	OFICIAL
CARROCERÍA	AMBULANCIA
CILINDRAJE	4.500 CC
COMBUSTIBLE	DIESEL
PUERTAS	5 PUERTAS.
NUMERO MOTOR	1189928
NUMERO SERIE	FZJ750034446
NUMERO CHASIS	FZJ750034446

1.4. ESTADO DEL BIEN

- El vehículo presenta rayones en piezas de latonería.
- Presenta carrocería especial tipo ambulancia con compartimiento del paciente.
- De acuerdo con consulta de Runt presenta póliza SOAT vigente desde el día **23/11/2023**.
- De acuerdo con consulta de Runt presenta Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM) desde el día **11/11/2023**
- **Kilometraje.** No se evidencia, tacómetro presenta fallas
- **Estado del vehículo.** Aceptable

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

	Estado General	Cant	B	R	M	N/A
1	Motor (Acpm)	1	x			
	Caja de Cambios	1	x			
	Trasmisión	1	x			
	Lamina	1		x		
	Bómpers Trasero	1			x	
	Bómpers Delantero	1		x		
	Vidrios	1		x		
	Cojinería	1		x		
	Tapicería	1		x		
	Rines	5	x			
	Chasis	1	x			
	Estado General	1	x			

	Estado Parabrisas	Cant	B	R	M	N/A
2	Vidrio Frontal	1	x			
	Limpiabrisas Derecho	1	x			
	Limpiabrisas Izquierdo	1	x			
	Lavaparabrisas	1		x		

	Estado de Presentación	Cant	B	R	M	N/A
3	Aseo	1		x		
	Latas	1		x		
	Pintura	1		x		
	Pisos (Antideslizantes, material autoextinguible)	1		x		

	Estado de Comodidad	Cant	B	R	M	N/A
4	Aire Acondicionado	1			x	
	Silletería (Anclaje, estado)	1		x		
	Encendedor	1		x		
	Air Bags	1			x	

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

	Luz Interior	1	x			
	Radio pasacintas o CD	1		x		
	Tapetes	1		x		

Estado de Luces		B	R	M	N/A
5	Luces Auxiliares	1	x		
	Luces Principales	1	x		
	Luces Altas	1	x		
	Luces Bajas	1	x		
	Direccional Izq. Delantera	1	x		
	Direccional Der. Delantera	1	x		
	Direccional Izq. Trasera	1		x	
	Direccional Der. Trasera	1	x		
	Luces de Parqueo	1	x		
	Luz Freno	1	x		
	Luz Reverso	1	x		
	Luz Antiniebla Exploradora	1	x		

Estado Espejos		Cant	B	R	M	N/A
6	Lateral Derecho	1	x			
	Lateral Izquierdo	1	x			
	Retrovisor Interno	1	x			

Estado Llantas (Labrado, Presión de Aire, No Reencauchada)		Cant	B	R	M	N/A
7	Delantera Derecha	1		x		
	Delantera Izquierda	1		x		
	Trasera Derecha	1		x		
	Trasera Izquierda	1		x		
	Repuesto	1		x		


Emblemas		Cant	B	R	M	N/A
8	Número Interno	1	x			
	Placas	2	x			
	"Como Conduzco"	1	x			

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

Nombre de la Empresa	1	x			
----------------------	---	---	--	--	--

	Mantenimiento	Cant	B	R	M	N/A
9	Aceite	1	x			
	Cables de Alta	1	x			
	Correa Ventilador	1	x			
	Estado de la Batería	2	x			
	Filtro de Aire	1	x			
	Goteo de Aceite	1	x			
	Instalaciones Eléctricas	1	x			
	Líquido Frenos	1	x			
	Líquido Refrigerante	1	x			
	Líquido de Batería	1	x			
	Tapa Tanque de Combustible	1	x			
	Tapas de Recipientes	1	x			

10 Inspección	
	Marque con una O si es rayon
	Marque con X si es golpe



**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
 CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
 PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

INFORME FOTOGRÁFICO



**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

INFORME



1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa OUE544, del organismo de tránsito del municipio de Aguadas Caldas.

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
 CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
 PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito **10000627087** aparece como propietario del bien la E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora del vehículo de placas OUE544. Sin prenda.

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

1.3.1 Aspectos Generales

PLACA	OUE544
MARCA	NISSAN
LÍNEA	D22
MODELO	2.010
CLASE VEHÍCULO	CAMIONETA
COLOR	BLANCO
SERVICIO	OFICIAL
CARROCERÍA	AMBULANCIA
CILINDRAJE	2.953 CC
COMBUSTIBLE	DIESEL
PUERTAS	3
NUMERO MOTOR	ZD30241581K
NUMERO SERIE	JN1ANUD22Z0004785
NUMERO CHASIS	JN1ANUD22Z0004785
MANIFIESTO NO.	882010000014015 Fecha 01 / 03/ 2010

1.4. ESTADO DEL BIEN

- El vehículo presenta rayones en piezas de latonería.
- Presenta carrocería especial tipo ambulancia con compartimiento del paciente.
- De acuerdo con consulta de Runt presenta póliza SOAT vigente desde el día **31/07/2023**.
- De acuerdo con consulta de Runt presenta Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM) desde el día **25/10/2023**
- **Kilometraje.** 304,204 kilómetros. El reporte del kilometraje se hace referencia que corresponde en el momento de la inspección del vehículo
- **Estado del vehículo.** Aceptable

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

	Estado General	Cant	B	R	M	N/A
1	Motor (Acpm)	1	x			
	Caja de Cambios	1	x			
	Trasmisión	1	x			
	Lamina	1		x		
	Bómpers Trasero	1		x		
	Bómpers Delantero	1		x		
	Vidrios	1	x			
	Cojinería	1		x		
	Tapicería	1	x			
	Rines	5	x			
	Chasis	1		x		
	Estado General	1	x			

	Estado Parabrisas	Cant	B	R	M	N/A
2	Vidrio Frontal	1	x			
	Limpiabrisas Derecho	1	x			
	Limpiabrisas Izquierdo	1	x			
	Lavaparabrisas	1		x		

	Estado de Presentación	Cant	B	R	M	N/A
3	Aseo	1		x		
	Latas	1		x		
	Pintura	1		x		
	Pisos (Antideslizantes, material autoextinguible)	1		x		

	Estado de Comodidad	Cant	B	R	M	N/A
4	Aire Acondicionado	1			x	
	Silletería (Anclaje, estado)	1		x		
	Encendedor	1		x		
	Air Bags	1			x	

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

	Luz Interior	1	x			
	Radio pasacintas o CD	1	x			
	Tapetes	1		x		

	Estado de Luces	B	R	M	N/A
5	Luces Auxiliares	1	x		
	Luces Principales	1	x		
	Luces Altas	1	x		
	Luces Bajas	1	x		
	Direccional Izq. Delantera	1	x		
	Direccional Der. Delantera	1	x		
	Direccional Izq. Trasera	1	x		
	Direccional Der. Trasera	1	x		
	Luces de Parqueo	1	x		
	Luz Freno	1		x	
	Luz Reverso	1		x	
	Luz Antiniebla Exploradora	1	x		

	Estado Espejos	Cant	B	R	M	N/A
6	Lateral Derecho	1	x			
	Lateral Izquierdo	1	x			
	Retrovisor Interno	1	x			

	Estado Llantas (Labrado, Presión de Aire, No Reencauchada)	Cant	B	R	M	N/A
7	Delantera Derecha	1		x		
	Delantera Izquierda	1	x			
	Trasera Derecha	1		x		
	Trasera Izquierda	1	x			
	Repuesto	1		x		

	Emblemas	Cant	B	R	M	N/A
8	Número Interno	1		x		
	Placas	2	x			
	"Como Conduzco"	1		x		

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**





Nombre de la Empresa	1	x			
----------------------	---	---	--	--	--

	Mantenimiento	Cant	B	R	M	N/A
9	Aceite	1	x			
	Cables de Alta	1	x			
	Correa Ventilador	1	x			
	Estado de la Batería	2	x			
	Filtro de Aire	1	x			
	Goteo de Aceite	1	x			
	Instalaciones Eléctricas	1	x			
	Líquido Frenos	1	x			
	Líquido Refrigerante	1	x			
	Líquido de Batería	1	x			
	Tapa Tanque de Combustible	1	x			
Tapas de Recipientes	1	x				

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
 CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
 PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

10 Inspección	
	Marque con una O si es rayon
	Marque con X si es golpe



**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

INFORME FOTOGRÁFICO



**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

INFORME



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden **LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009482312**

PLACA QUE551	MARCA VOLKSWAGEN	LÍNEA AMAROK ANDINA	MODELO 2015
CILINDRADA CC 1.968	COLOR PLATA METALIZADO	SERVICIO OFICIAL	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 5
NÚMERO DE MOTOR CNF043880	REG N	VIN WV1ZZZ2HZFA017866	REG N
NÚMERO DE SERIE *****	REG N	NÚMERO DE CHASIS WV1ZZZ2HZFA017866	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA		IDENTIFICACIÓN NIT 8908015172	

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE *****	POTENCIA HP 138
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482015000014800	I/E I	FECHA IMPORT. 10/01/2015
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****	PUERTAS 4	
FECHA MATRÍCULA 08/05/2015	FECHA EXP. LIC. TTO. 08/05/2015	FECHA VENCIMIENTO *****
ORGANISMO DE TRÁNSITO INSP TTEYTTO AGUADAS		
		
LT02002920466		

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
 CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
 PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de la inspección se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de placa OUE551, del organismo de tránsito del municipio de Aguadas Caldas.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece licencia de tránsito **10000627087** aparece como propietario del bien la E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora del vehículo de placas OUE551. Sin prenda.

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

1.3.1 Aspectos Generales

PLACA	OUE- 551
MARCA	VOLKSWAGEN
LINEA	AMAROK ANDINA
MODELO	2.015
CLASE VEHICULO	CAMIONETA
COLOR	PLATA METALIZADO
SERVICIO	OFICIAL
CARROCERIA	DOBLE CABINA
CILINDRAJE	1968 CC
COMBUSTIBLE	DIESEL
PUERTAS	4
NUMERO MOTOR	CNFO43880
NUMERO SERIE	WV1ZZZ2HZFA017866
NUMERO CHASIS	WV1ZZZ2HZFA017866
PASAJEROS	5
MANIFIESTO NO.	482015000014800 Fecha 10 / 01/ 2015

1.4. ESTADO DEL BIEN

- El vehículo presenta rayones en piezas de latonería.
- Presenta carrocería especial tipo ambulancia con compartimiento del paciente.
- De acuerdo con consulta de Runt presenta póliza SOAT vigente desde el día **26/07/2023**.
- De acuerdo con consulta de Runt presenta Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM) desde el día **11/07/2023**

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

- **Kilometraje.** 247,315 Kilometros
- **Estado del vehículo.** Aceptable

	Estado General	Cant	B	R	M	N/A
1	Motor (Acpm)	1	x			
	Caja de Cambios	1	x			
	Trasmisión	1	x			
	Lamina	1			x	
	Bómpers Trasero	1			x	
	Bómpers Delantero	1			x	
	Vidrios	1		x		
	Cojinería	1		x		
	Tapicería	1		x		
	Rines	5	x			
	Chasis	1	x			
	Estado General	1		x		

	Estado Parabrisas	Cant	B	R	M	N/A
2	Vidrio Frontal	1	x			
	Limpiabrisas Derecho	1	x			
	Limpiabrisas Izquierdo	1	x			
	Lavaparabrisas	1		x		

	Estado de Presentación	Cant	B	R	M	N/A
3	Aseo	1			x	
	Latas	1			x	
	Pintura	1			x	
	Pisos (Antideslizantes, material autoextinguible)	1		x		

	Estado de Comodidad	Cant	B	R	M	N/A
4	Aire Acondicionado	1			x	

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

	Silletería (Anclaje, estado)	1		x		
	Encendedor	1		x		
	Air Bags	1			x	
	Luz Interior	1	x			
	Radio pasacintas o CD	1	x			
	Tapetes	1		x		

	Estado de Luces		B	R	M	N/A
5	Luces Auxiliares	1	x			
	Luces Principales	1	x			
	Luces Altas	1	x			
	Luces Bajas	1	x			
	Direccional Izq. Delantera	1	x			
	Direccional Der. Delantera	1	x			
	Direccional Izq. Trasera	1			x	
	Direccional Der. Trasera	1			x	
	Luces de Parqueo	1	x			
	Luz Freno	1	x			
	Luz Reverso	1	x			
	Luz Antiniebla Exploradora	1	x			

	Estado Espejos	Cant	B	R	M	N/A
6	Lateral Derecho	1		x		
	Lateral Izquierdo	1	x			
	Retrovisor Interno	1	x			

	Estado Llantas (Labrado, Presión de Aire, No Reencauchada)	Cant	B	R	M	N/A
7	Delantera Derecha	1	x			
	Delantera Izquierda	1	x			
	Trasera Derecha	1	x			
	Trasera Izquierda	1	x			
	Repuesto	1		x		

8	Emblemas	Cant	B	R	M	N/A
---	----------	------	---	---	---	-----

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2




Número Interno	0				x
Placas	2	x			
"Como Conduzco"	0				x
Nombre de la Empresa	0				x

	Mantenimiento	Cant	B	R	M	N/A
9	Aceite	1	x			
	Cables de Alta	1	x			
	Correa Ventilador	1	x			
	Estado de la Batería	2	x			
	Filtro de Aire	1	x			
	Goteo de Aceite	1	x			
	Instalaciones Eléctricas	1	x			
	Líquido Frenos	1	x			
	Líquido Refrigerante	1	x			
	Líquido de Batería	1	x			
	Tapa Tanque de Combustible	1	x			
	Tapas de Recipientes	1	x			

10	Inspección
	Marque con una O si es rayon
	Marque con X si es golpe

**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
 CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
 PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2



**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2

INFORME FOTOGRÁFICO



**"TRABAJAMOS POR UNA ATENCIÓN EN SALUD
CON ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL"**

E.S.E Hospital Santa Teresita de Pácora
PBX 8670193 FAX 8670-149 NIT 890.801.517-2